



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-13
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PANIMACHÉ SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3572-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Sustitución de soporte de hierro por soporte de metal



Foto 2: Sustitución de laminas duralita por laminas troquelada



Foto 3: sustitución de láminas



Foto 4: colocación de tendales



Foto 5: Pintura de paredes exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución piso de concreto por granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.