



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Agua Escondida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Escondida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3865-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Agua Escondida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Escondida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3865-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---