



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Viva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5211-43	FECHA:	24/07/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina troquelada



Foto 2: Sustrucción de capote



Foto 3: Suministro de pescantes



Foto 4: Reparación de muro perimetral con block y tubo HG




Foto 5: Reparación de muro perimetral con block y tubo HG



Foto 6: Reparación de muro perimetral con block y tubo HG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

