

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Agua Viva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Viva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5211-43	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de laminas



Foto 2: Modulo 1 Suministro de pescantes



Foto 3: Modulo 1 Sustitucion de canal de metal




Foto 4: Modulo 2 Sustitucion de canal



Foto 5: Modulo 2 Sustitucion de tubo Pvc Para calda Pluvial



Foto 6: Modulo 3 Sustitucion de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Agua Viva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Viva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5211-43	FECHA:	5/08/2024



Foto 7: Modulo 3 Sustitucion de tubo Pvc calda pluvial



Foto 8: Cancha Sustitucion de canal




Foto 9: Cancha Sustitucion de tubo pvc calda pluvial



Foto 10: Muro Perimetral Reparacion de malla y tubo hg



Foto 11: Muro Perimetral Reparacion de muro, malla y tub Hg Porton de acceso Principal



Foto 12: Muro Perimetral, Reparacion de malla y tubo HG y puerta secundaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

