

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Cuarto
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-06-6121-43	FECHA:	25 de junio de 2024



Foto 1: Cambio de Puertas en las aulas del primer nivel



Foto 2: Pavimento frente de la cocina



Foto 3: Cambio de piso de cocina



Foto 4: Colocación de focos



Foto 5. Sustitución de pila




Foto 6. Escabación de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORM





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

