

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuicojonop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-0304-43	FECHA:	22 de agosto de 2024



Modulo 1: Pintura en muros exteriores



Modulo 1: Sustitucion de lamparas tipo led e Instalación de unidades luz (incluye interruptor y cable eléctrico)




Modulo 1: Sustitucion de tomacorrientes doble



Modulo 1: Reparacion de cableado electrico



Modulo 1: Cableado de timbre+ tuberia de proteccion + instalacion



Modulo 1: Sustitución de timbre

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuicojonop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-0304-43	FECHA:	22 de agosto de 2024



Modulo 1: Sstitucion de vidrios




Modulo 2: Pintura en muros exteriores



Modulo 2: Sustitucion de lamparas tipo led e Instalación de unidades luz (incluye interruptor y cable eléctrico)



Modulo 2: Reparacion de cableado electrico



Modulo 2: Sustitución tomacorriente doble



Modulo 2: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Patzitè
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuicojonop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-0304-43	FECHA:	22 de agosto de 2024




Modulo 3: Sustitucion de vidrios



Modulo 3: Sustitucion de chapa




Modulo 3: Mantenimiento a marcos de aluminio



Modulo 3: Sustitución de canal de pvc



Modulo 3: Reparacion de bajada de agua tubo pvc 3"



Modulo 3: Sustitución de tiendra y Cableado de timbre+ tubería de protección + instalación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Patzité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuicojonop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-0304-43	FECHA:	22 de agosto de 2024



Modulo 2: Sustitucion de vidrios



Modulo 3: Pintura en muros exteriores



Modulo 3: Sustitucion de lamparas tipo led e Instalación de unidades luz (incluye interruptor y cable eléctrico)



Modulo 3: Sustitución interruptores dobles



Modulo 3: Reparación de cableado eléctrico




Modulo 3: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Patzitá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuicojonop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-0304-43	FECHA:	22 de agosto de 2024



Modulo 4: Pintura en muros exteriores




Modulo 4: Sustitución de lámparas tipo led e instalación de unidades luz (incluye interruptor y cable eléctrico)



Modulo 4: Sustitución de interruptores dobles



Modulo 4: Reparación de cableado eléctrico



Modulo 4: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

