

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Patzitè
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Choamarcel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Choamarcel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-0306-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Sustitución de piso, piso granito, área de aula de Kinder.



Foto 2: Sustitución de piso, piso granito, área de corredor primer nivel.



Foto 3: Sustitución de piso, piso granito, corredor segundo nivel.



Foto 4: mantenimiento a estructura de puertas.




Foto 5: Sustitución de piso, piso granito, corredor primer nivel.



Foto 6: Sustitución de piso, piso granito, área de aulas de primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---