



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PATZITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PARAXAMOLÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-3421-43	FECHA:	11/11/2024




Foto 1: MODULO 1 se muestra la chapa en mal estado por lo que es necesario sustituirla



Foto 2: MODULO 1 se muestran las puertas de las aulas a las que se les dara mantenimiento estructural



Foto 3: MODULO 1 se muestra las ventanas donde se sustituirán los vidrios



Foto 4: MODULO 1 fotografia donde se muestran las candelas que seran sustituidas por focos tipo led




Foto 5: MODULO 1 se muestran las lamparas que seran sustituidas por plafoneras



Foto 6: MODULO 1sustitucion de tomacorriente doble

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PATZITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PARAXAMOLÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-3421-43	FECHA:	11/11/2024




Foto 7: MODULO 2 se muestra la chapa en mal estado por lo que es necesario sustituirla



Foto 8: MODULO 2 se muestran las puertas de las aulas a las que se les dara mantenimiento estructural



Foto 9: MODULO 2 sustitución de focos ahorradores



Foto 9: MODULO 2 sustitucion de plafoneras



Foto 11: MODULO 3 sustitución de vidrios



Foto 12: MODULO 3 sanitario que sera sustituido por uno mas pequeño para uso de alumnos de preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PATZITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PARAXAMOLÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-3421-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 13: MODULO 3 se muestra el mingitorio donde es necesario colocarle una puerta y cubrir las paredes con block



Foto 14: MODULO 3 instalacion de pila




Foto 15: modulo 3 suministro e instalacion de baranda de metal



Foto 16: modulo 3 se colocara azulejo a la orilla del mingitorio



Foto 17: MODULO 4 sustitucion de chapa



Foto 18: MODULO 4 sustitucion de lamparas por focos tipo led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PATZITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PARAXAMOLÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-3421-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 19: MODULO 4 sustitución de pila



Foto 20: MURO PERIMETRAL se muestra el mal estado del portn de entrada el cual sera sustituido




Foto 21: MURO PERIMETRAL fotografia donde se muestra el mal estado de la malla que circula el establecimiento



Foto 22: PINTURA GENERAL fotografia donde se muestra el mal estado de la pintura por lo que se pintara de nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

