

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	PATZITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZANJUYUP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZANJUYUP, PATZITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-6112-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: MODULO 1 SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



Foto 2: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCION DE TUBERIA PVC PARA AGUAS NEGRAS



Foto 4: MODULO 1 SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 5: MODULO 1 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 6: MODULO 1 INSTALACION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---