

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	PATZITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZANJUYUP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZANJUYUP, PATZITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1407-6112-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: MODULO 1 SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



Foto 2: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCION DE TUBERIA PVC PARA AGUAS NEGRAS




Foto 4: MODULO 1 SUSTITUCION DE CHAPA




Foto 5: MODULO 1 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 6: MODULO 1 INSTALACION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	PATZITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXT ALDEA TZANJUYUP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZANJUYUP, PATZITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1407-6112-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: MODULO 1 SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



Foto 2: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCION DE TUBERIA PVC PARA AGUAS NEGRAS




Foto 4: MODULO 1 SUSTITUCION DE CHAPA




Foto 5: MODULO 1 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 6: MODULO 1 INSTALACION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico