

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 4, Chujip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0010-43	FECHA:	22 de septiembre de 2024



Foto 7: Pintura muro perimetral



Foto 8: Sustitución de piso



Foto 9: Sustitución de azulejo



Foto 10: sustitución de azulejo e instalación de piso



Foto 11: sustitución de chapa




Foto 12: fabricación e instalación de porton de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 4, Chujup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0010-43	FECHA:	22 de septiembre de 2024




Foto 1: Mantenimiento de estructura de puerta



Foto 2: Mantenimiento de balcones de metal




Foto 3: sustitucion de vidrios



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: sustitución de puerta



Foto 6: Reparacion de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas, pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 4, Chujip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0010-43	FECHA:	22 de septiembre de 2024



Foto 13: sustitucion de llave de chorro.



Foto 14: sustitucion de piso en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---