

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEBAQUIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0322-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: MÓDULO 4. SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA POR CAPOTE DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: MÓDULO 4 REPARACION DE PISO TORTA DE CEMENTO



Foto 3: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



Foto 4: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 5: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE CHAPA DE PUERTA DE METAL



Foto 6: MÓDULO 4 MANTENIMIENTO DE BANQUETA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. V. J. A. Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEBAQUIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0322-43	FECHA:	13/12/2024




Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: MÓDULO 1 MANTENIMIENTO DE PUERTAS




Foto 3: MÓDULO 1 SUSTITUCION DE LAMINAS POR LAMINAS TROQUELADA ALUZICN CALIBRE 26



Foto 4: MÓDULO 1 SUSTITUCION DE SANITARIOS




Foto 5: MÓDULO 1 SUSTITUCION DE TUBO DE MIGITORIO Y LLAVE E PASO



Foto 6: MÓDULO 4 SUSSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZICN CALIBRE 26 COLOR ROJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEBAQUIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0322-43	FECHA:	13/12/2023



Foto 1: INSTALACION DE BALCONES




Foto 2: MODULO 5 REPACION DE CABLEADO ELECTRICO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A.V.X.A.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público