



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIJOLOM ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0007-43	FECHA:	29/10/2024




Foto 1: Módulo 1 Sustitución de puertas



Foto 2: Módulo 2 Sustitución de puertas



Foto 3: Módulo 3 Sustitución de puertas



Foto 4: Módulo 3 Sustitución de piso



Foto 5: MÓDULO 3 Reparación de canales



Foto 6: MÓDULO 3 Reparación de bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIJOLOM ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0007-43	FECHA:	29/10/2024




Foto 7: MÓDULO 5 Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 8: MÓDULO 5 Sustitución de Pila



Foto 9: MÓDULO 6 Suministro e instalación de Balcones



Foto 10: MÓDULO 7 Sustitución de piso




Foto 11: MÓDULO 7 Reparación de canales



Foto 12: MÓDULO 7 Reparación de cableado eléctrico general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIJOLOM ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0007-43	FECHA:	29/10/2024




Foto 13: Pintura de muros interiores y exteriores




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:



Foto 17:



Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---