

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIJOLOM ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0007-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Módulo 1 Sustitución de puertas



Foto 2: Módulo 2 Sustitución de puertas



Foto 3: Modulo 3 Sustitución de puertas



Foto 4: Módulo 3 Sustitución de piso




Foto 5: MÓDULO 3 Reparación de canales



Foto 6: MÓDULO 3 Reparación de bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIJOLOM ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0007-43	FECHA:	28/11/2024




Foto 7: MÓDUO 5 Sustrución de lámina por lámina troquelada



Foto 8: MÓDULO 6 Sustrución de Pila




Foto 9: MÓDULO 7 Suministro e intalación de Balcones



Foto 10: MÓDULO 7 Sustrución de piso




Foto 11: MÓDULO 7 Reparación de canales



Foto 12: Reparación de cableado eléctrico general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIJOLOM ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0007-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 13: Pintura de muros interiores y exteriores




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:






Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---