

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Juan, Aldea Comitancillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0013-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 7: Módulo 1 En proceso de mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 8: Módulo 1 En proceso de mantenimiento a estructura de puertas



Foto 9: Módulo 2 Proceso de mantenimiento a estructura de puertas



Foto 10: Módulo 2 Proceso de sustitución de piso de torta de concreto, por piso de granito.



Foto 11: Módulo 3 Proceso de mantenimiento a estructura de puertas



Foto 12: Proceso de pintura general de muros interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Juan Antonio Penabaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan, Aldea Comitancillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0013-43	FECHA:	30/10/2024




Foto 1: Módulo 1 en proceso por cambio de lámina



Foto 2: Módulo 1 en proceso de capote de lámina



Foto 3: Módulo 1 Proceso de sustitución de flipón



Foto 4: Módulo 1 En proceso de sustitución de focos tipo led.



Foto 5: Módulo 1 En proceso de sustitución de toma corrientes dobles.




Foto 6: Módulo 1 En proceso de sustitución de canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Juan Carlos Pérez

Firma y sello del Presidente del OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

