

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan, Aldea Comitancillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0013-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Módulo 1 Cambio de lámina realizado



Foto 2: Módulo 1 Sustitución de capote realizado



Foto 3: Módulo 1 Sustitución de flipón realizado



Foto 4: Módulo 1 Sustitución de focos tipo led realizado



Foto 5: Módulo 1 Sustitución de toma corrientes dobles



Foto 6: Módulo 1 Sustitución de canal terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan, Aldea Comitancillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0013-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Módulo 1 Estructura de soporte de metal realizado



Foto 8: Módulo 1 Estructura de puertas realizado



Foto 9: Módulo 2 Estructura de puertas realizado




Foto 10: Módulo 2 Piso de torta de concreto, por piso de granito terminado



Foto 11: Módulo 3 Estructura de puertas terminado



Foto 12: Pintura general de muros interior y exterior terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Juan Antonio Pineda</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--