

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0026-43	FECHA:	20/09/2024



Módulo 1. Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Módulo 1. Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Módulo 2. Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Módulo 2. Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Módulo 3. Foto 5: Sustitución de torta de cemento por torta de cemento.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Hija Hernandez Vice

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0026-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 7. Módulo 1: Sustitución de ducto eléctrico.



Foto 8. Módulo 1: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 9. Módulo 1: Sustitución de plafoneras.



Foto 10. Módulo 1: Sustitución de interruptores.




Foto 11. Módulo 1: Sustitución de tomacorrientes.



Foto 12. Módulo 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF <i>Tomás F. Hernández</i> CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MATAZANO SAN PEDRO JOCOPILAS EL QUICHÉ	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> DIRECCIÓN Caserío El Matazano Escuela Oficial Rural Mixta San Pedro Jocopilas Quiché
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0026-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 13. Módulo 2: Sustrución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 14. Módulo 2: Sustrución de capote de lámina por capote de lámina troquelada.



Foto 15. Módulo 2: Sustrución de elementos de fijación (tornillos).



Foto 16. Módulo 2: Reparación de cableado.



Foto 17. Módulo 2: Sustrución de ducto eléctrico.



Foto 18. Módulo 2: Sustrución de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Elisia Hernandez Vilca

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0026-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 19. Módulo 2: Sustitución de plafoneras.




Foto 20. Módulo 2: Sustitución de interruptores.



Foto 21. Módulo 3: Reparación de torta de concreto.



Foto 22. Pintura de muros interiores y exteriores.



Foto 23. Pintura de muros interiores y exteriores.




Foto 24. Pintura de muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Abio Hernandez vic

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

