

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paichal, Cantón Chuitzalic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0031-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Pintura en interiores y exteriores.



Foto 2: Mantenimiento de líneas de canal y bajadas de aguas pluviales.




Foto 3: Instalacion de balcones en ventanas de aulas.



Foto 4: Aplicación de pintura en interiores y exteriores.



Foto 5: colocacion de piso ceramico




Foto 6: Desinstalacion de lamina existente e instalacion de lamina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.R.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público.
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paichal, Cantón Chuitzalic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0031-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 7: Instalacion de estructura soporte metal.



Foto 8: Desinstalacion de lamina existente e instalacion de lamina troquelada calibre 26.



Foto 9: Sustitucion de plancha y remodelacion de base.



Foto 10: Sustitucion e instalacion de pila concreto cemento.



Foto 11: Implementacion de chorros con base HG.




Foto 12: Desinstalacion de lamina existente e instalacion de lamina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paichal, Cantón Chuitzalic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0031-43	FECHA:	29/08/2024





Foto 13: Instalación de 2 unidades de inodoro.



Foto 14: Mantenimiento de 2 puertas de Sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paichal, Cantón Chuitzalic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0031-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: Pintura en interiores y exteriores.



Foto 2: Mantenimiento de líneas de canal y bajadas de aguas pluviales.



Foto 3: Instalacion de balcones en ventanas de aulas.



Foto 4: Aplicación de pintura en interiores y exteriores.



Foto 5: colocacion de piso ceramico



Foto 6: Desinstalacion de lamina existente e instalacion de lamina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paichal, Cantón Chuitzalic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0031-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 7: Instalacion de estructura soporte metal.




Foto 8: Desinstalacion de lamina existente e instalacion de lamina troquelada calibre 26.



Foto 9: Sustitucion de plancha y remodelacion de base.



Foto 10: Sustitucion e instalacion de pila concreto cemento.



Foto 11: Implementacion de chorros con base HG.




Foto 12: Desinstalacion de lamina existente e instalacion de lamina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paichal, Cantón Chuitzalic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0031-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: Pintura en interiores y exteriores.



Foto 2: Mantenimiento de líneas de canal y bajadas de aguas pluviales.



Foto 3: Instalacion de balcones en ventanas de aulas.




Foto 4: Aplicación de pintura en interiores y exteriores.




Foto 5: colocacion de piso ceramico




Foto 6: Desinstalacion de lamina existente e instalacion de lamina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.R.M



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paichal, Cantón Chuitzalic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0031-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 7: Instalacion de estructura soporte metal.



Foto 8: Desinstalacion de lamina existente e instalacion de lamina troquelada calibre 26.



Foto 9: Sustitucion de plancha y remodelacion de base.




Foto 10: Sustitucion e instalacion de pila concreto cemento.




Foto 11: Implementacion de chorros con base HG.



Foto 12: Desinstalacion de lamina existente e instalacion de lamina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paichal, Cantón Chuitzalic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0031-43	FECHA:	29/08/2024




Foto 13: Instalacion de 2 unidades de inodoro.



Foto 14: Mantenimiento de 2 puertas de Sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

