

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Quiché	MUNICIPIO	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Atrás de la Iglesia Católica
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-09-0038-45	FECHA	



MÓDULO I- Sustitución de lámina troquelada calibre 26



MÓDULO II- Apertura de vano, ventana balcón



MÓDULO III- Sustitución de portones principales doble hoja por corredizas.



MÓDULO IV- Sustitución de accesorios de energía eléctrica



MÓDULO V y VI- Suministro de tinaco de área de pila y cocina



MÓDULO VII- Reparación de banqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---