

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centón Chuitzelic I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0328-43	FECHA:	27 de mayo




Foto 1: Reparación de muros



Foto 2: Sustitución de piso de granito



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto



Foto 4: Reparación de banqueta de concreto



Foto 5: Sustitución de barandas de metal





Foto 6: Sustitución de canal pvc a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 MINISTERIO DE EDUCACIÓN San Pedro Jocopilas, Quiché	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN SAN PEDRO JOCOPILAS
---	---	---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	B Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuitzalic 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0328-43	FECHA:	27 de mayo



Foto 7: Sustitución de canal de Pvc a metal



Foto 8: Sustitución de canal de metal



Foto 9: Sustitución de lamparas tipo led




Foto 10: Mantenimiento de caja de registro




Foto 11: Reparación de azulejos y muebles de cocina



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OFF

Firma y Sello Director Centro Educativo

