



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Montaña I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0333-43	FECHA:	18/03/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA, ESTRUCTURA DE TECHO, PUERTAS DE METAL, VENTANAS, PISO, CANALES, BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, PINTURAS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y REPARACION DE



Foto 2: REPARACION DE RED DEDRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: REPARACION DE RED DEDRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 5: MUROS PERIMETRALES



Foto 6: CUNETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alex Alfonso

Firma y sello del Presidente de la OMF



[Firma]

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

