



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PROJ-OR-123
versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Quiché	MUNICIPIO	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Las Rosas - Aldea Comancillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-09-0338-43	FECHA	19 de julio del 2024



Foto 1: Pintado de muros interiores y exteriores del módulo: 1, 2, 3 y 4.



Foto 2: Sustitución de reglas y vigas de madera por costaneras de metal.



Foto 3: Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 4: Sustituciones de 6 chapas.



Foto 5: Sustitución de lámina y estructura de techo.



Foto 6: Mantenimiento de 6 puertas de metal (incluye chapa).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adjuntas el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

