



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santabal I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0341-43	FECHA:	24/07/2024



Foto 1: trabajos de pintura de costaneras en el modulo 1



Foto 2: Instalacion de laminas troquelada calibre 26 en el modulo 1



Foto 3: puesta de puertas en el modulo 4



Foto 4: instalacion de puerta nuevas en el modulo 4



Foto 5: sustitucion de de ventanas en mal estado en modulo 4



Foto 6: iniciacion de Instalacion de ventanas nuevas en el modulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

