

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN PEDRO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0345-43	FECHA:	6/06/2024



Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y sustitución de estructura portante de madera por metal.




Módulo 1 Sustitución de torta de concreto.



Módulo 1 Reparación de muro perimetral de block



Módulo 1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura, puerta)



Módulo 2 Suministro e instalación de balcones en ventanas




Módulo 2 Sustitución de chapa, Suministro e instalación de puerta de reja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN PEDRO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0345-43	FECHA:	6/06/2024



Módulo 2 Sustitución de chorros en lavamanos.



Módulo 2 Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 de 12 pies



Módulo 3 Suministro e instalación de balcones en ventanas



Módulo 3 reparación de torta de concreto cancha polideportiva.

Área reservada para observaciones o comentarios adicionales.

Área reservada para observaciones o comentarios adicionales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

