

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS POZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-1346-43	FECHA:	29/05/2024 A 26/07/2024



QUITADO DE LAMINA DE L MODULO 2




Foto 2: DESMANTELACION DEL MODULO 2



Foto 3: COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA MODULO 2



Foto 4: COLOCACIÓN DE UNA PARTE DE LAMINA TROQUELADA MODULO NO.2




Foto 5: PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA MODULO No.2




Foto 6: ESTRUCTURA METALICA PINTADA Y TERMINADA MODULO No.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

1

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

1