



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS POZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-1346-43	FECHA:	29/05/2024 A 26/07/2024



Foto 1 REMODELACION TERMINADA DE PAREDES Y TERRAZA MODULO No.1



Foto 2: CAMBIO DE PISO LISO POR CERAMICO Y AZULEJO TERMINADO MODULO No.1



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS TERMINADAS No 1



Foto 4 SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC MODULO CALIBRE 26 FINALIZADO MODULO NO.1



Foto 5: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA REALIZADA MODULO No. 2



Foto 6: LAMINA TROQUELADA COLOCADA. MODULO No.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Rúbica