

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-5840-45	FECHA:	30 de abril de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto por antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.








Foto 7: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 8: Sustitución de tapadera sanitario



Foto 9: Impermeabilización de loza.



Foto 10: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 11: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Rapación de pañuelo.



Foto 10: Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

