

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-5840-45	FECHA:	19 de julio de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto




Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto por antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se indica el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Foto 7: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 8: Sustrucción de tapadera sanitario



Foto 9: Impermeabilización de loza.



Foto 10: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero



Foto 11: Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 6: Sustrucción de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público