



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Juan Xeulk
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	B-14-10-0022-43	FECHA:	15/08/2024



Patio: Foto 1, Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Modulo 2: Foto 2, Sustitución de inodoros. Y Modulo 2: Foto 8, Sustitución de puertas en servicios sanitarios.



Patio: foto 6, reparacion de planchas de concreto de patio





Muro Perimetral: Foto 5, Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y maya galvanizada sleras intermedia y columna.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

