

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pozo Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	B_14-10-0048-43	FECHA:	31 de julio de 2024



Foto 1: MODULO 1. Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico




Foto 2: MODULO 1. Sustrucción de focos ahorradores



Foto 3: MODULO 2. Sustrucción de pila de concreto de tres lavaderos IN SITU



Foto 4: PATIO. Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---