

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Triguales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0376-43	FECHA:	26/09/2024



Cubierta de lámina



2- Sustitución de cuneta de concreto



Foto 3: Reunidoras de agua



Foto 4: Cuneta de concreto



Foto 5: Cuneta



Foto 6: Cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

