

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xobor Chicmak
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0379-43	FECHA:	23/09/2024



FOTO 1 Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada soleras intermedias



FOTO 2



FOTO 3 Suministro y sustitución de portón de metal



FOTO 4 Sustitución de Chapa



FOTO 5 Sustitución de 4 focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

