

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0380-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de Lámina por Lámina Troquelada calibre 26



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de Lámina por Lámina Troquelada calibre 26



Foto 3: Módulo 1: Mantenimiento de estructura de metal



Foto 4: Módulo 1: Reparación de Tubo hg y Malla Galvanizada



Foto 5: Módulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta




Foto 6: Módulo 1: Instalación de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Directo Centro Educativo Público