

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chutuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0380-43	FECHA:	15 de agosto de 2,024



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.




Foto 2: Módulo 1: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Módulo 1: Reparación de tubo hg y Malla galvanizada.



Foto 4: Módulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta de metal.



Foto 5: Módulo 1: Instalación de balcones de metal.



Foto 6: Módulo 1: Sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público