

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xequiquel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0388-43	FECHA:	15/03/2024



Foto1: Sustitución de puertas de sanitario, azulejos, inodoro, migitorio, grifos y accesorios



Foto 2: plancha de concreto patio



Foto 3: sustitución de muro



Foto 4: Sustitución de lamina por lamina troquelada y pintura en muros



Foto 5: Sustitución de estufa rural



Foto 6: sustitución de balcones de metal y vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xequiquel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0388-43	FECHA:	15/03/2024



Foto 7: Sustitución de plancha de concreto



Foto 8: Sustitución de plancha de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

