

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Doncellas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14.10-0389-43	FECHA:	11/11/2024



Foto No. 1. MODULO 1 sustitución de duralitas por laminas troqueladas




Foto No. 2. MODULO 1. Sustitución de piso de torta por piso cerámico



Foto No. 3. MODULO 1. Mantenimiento de estructura de metal



Foto No. 4. MODULO 1. Sustitución de vidrios




Foto No. 5. MODULO 2. Sustitución de piso de torta por piso cerámico



Foto No. 6. MODULO 2. Sustitución de estufas Rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Doncellas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0389-43	FECHA:	11/11/2024



Foto No. 7. MODULO 2. Sustitución de puerta de madera por metal



Foto No. 8. MODULO 3. Sustitución de vidrios



Foto No. 9. MODULO 4. Sustitución de vidrios




Foto No. 8. MODULO 5. Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

