

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0394-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/11/2023



Foto1: Evaluadora de campo, iniciando con la visita de evaluación de campo en el establecimiento educativo.



Foto 2: Aula 1 a remozar, requiere cambio de cubierta de lámina y remozamiento de estructura portante.



Foto 3: Lámina deteriorada en el interior de aula 1



Foto 4: Puede verificarse el deterioro de la cubierta de lámina y falta de instalación de canal de agua.




Foto 5: Lámina con agujeros, vista desde el exterior.



Foto 6: Módulo de aulas que necesita el reemplazo de cubierta de lámina, y remozamiento de estructura portante.

Diego *[Firma]*
Firma y Sello del Presidente de la DPE



[Firma]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

IMBY LISSETH SOC CHIGÜIL
ARQUITECTA
COL. No. 4057

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0394-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/11/2023



Foto 7: Estufa rural deteriorada, requiere remozamiento.



Foto 8: Se requiere instalación de piso en área de cocina.



Foto 9: Se requiere remozamiento de red hidráulica en área de pilas.



Foto 10: Área de cocina, requiere instalación de piso, remozamiento de cubierta de lámina y estructura portante.



Foto 11: Presidente de OPF, procede a firmar los PRA-FOR correspondientes.



Foto 12: Fotografía con el director del establecimiento educativo, representantes de OPF y evaluador de campo finalizando la visita de evaluación.

Diego de Leon
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
DE LA EORM
ALDEA TIERRA
COLORADA
CUNEN, QUICHE

IMBY LISSETH SOC CHIGÜL
ARQUITECTA
COL. NO. 4057
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa