



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio, Cunén, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0395-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Sustrucción de láminas. MÓDULO 1




Foto 2: Sustrucción de depósito de agua PATIO




Foto 3: Sustrucción de inodoros. SERVICIO SANITARIO



Foto 4: Sustrucción de pavimento patio de escuela. PATIO



Foto 5: Sustrucción de accesorios para energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA GENERAL.




Foto 6: Sustrucción de pila 1 lavadero por plástico de 2 lavaderos. PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

