

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-4599-42	FECHA:	30/05/2024



Modulo 1 Foto1: Reparación de Muro perimetral de Block.




Modulo 2 Foto 1: Suministro e instalación de balcones



Modulo: 2 Foto 2: Sustitución de accesorios de Inodoro y chorro



Modulo: 2 Foto 3: Reparación de Piso Cerámico.



Modulo: 4 Foto 5: Sustitución de lámparas tipo LED



Modulo: 4 Foto 6: PINTURA GENERAL Aplicación de pintura en Muros Exteriores e Interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

