

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLAS FLORES PAJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-5235-43	FECHA:	18/09/2024




Foto1: MÓDULO 1. Instalacion de techo de cocina



Foto 2: MÓDULO 1. colocacion de piso ceramico en cocina.



Foto 3: MÓDULO 2. Suministro e instalacion de balcones



Foto 4: MÓDULO 3. Suministro e instalacion de balcones



Foto 5: MÓDULO 3. Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 6: MÓDULO 3. Pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

