

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHE                      | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN COTZAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XEPUTUL I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-11-0011-43               | FECHA:                         | 15/03/2024      |



Foto 1: Sustitución de estufa rural completa



Foto 2: Sustitución de estufa rural completa



Foto 3: Sustitución de estufa rural completa



Foto 4: Sustitución de piso de torta a piso cerámica.



Foto 5: Sustitución de piso de torta a piso cerámica



Foto 6: Sustitución de piso de torta a piso cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPR



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

