

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pulay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0034-41	FECHA:	28/11/2024



fotografía 1. MÓDULO 1: Sustitucion de laminas, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



fotografía 2. MÓDULO 1: Sustitución de canal PVC



fotografía 3. MÓDULO 1: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



fotografía 4. MÓDULO 1: Sustitución de bajada de agua pluvial de PVC por tubo PVC "3"



fotografía 5. MÓDULO 2: Sustitución de canal PVC.



fotografía 6. MÓDULO 2: Sustitucion de soporte o pescante de metal para canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pulay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0034-41	FECHA:	28/11/2024



foto 7. MÓDULO 2: Sustitución de bajada de agua pluvial de PVC por tubo PVC 3".



foto 8. PATIO: Reparación de plancha de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro de Obras Públicas

