



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALCONÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0032-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Módulo 1: Pintura de paredes interiores y exteriores.



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de vidrios.



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de Inodoro.



Foto 4: Módulo 1: Sustitución de focos ahorradores y Sustitución de interruptores simples.



Foto 5: Módulo 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada, Sustitución de capote y Sustitución de elementos de fijación (tornillos).



Foto 6: Módulo 2: Pintura de paredes interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Foto 7: Módulo 2: Sustitución de focos ahorradores, Sustitución de plafoneras y Sustitución de interruptores simples.



Foto 8: Módulo 3: Pintura de paredes interiores y exteriores.



Foto 9: Módulo 3: Sustitución de focos ahorradores y Sustitución de plafoneras.



Foto 10: Módulo 3: Sustitución de interruptores simples y Sustitución de tomacorrientes dobles.



Foto 11: Módulo 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada, Sustitución de capote y Sustitución de elementos de fijación (tornillos).



Foto 12: Módulo 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
ALCONA CHIUL
CASERIO PAJOPOP
Joyabaj, Quiché.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
JOYABAJ, QUICHÉ