



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0037-43	FECHA:	22/05/2024



Módulo 1: Suministros e instalación de balcones de hierro en ventana



Módulo 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc cat. 25, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada, Sustitución de elementos de fijación, Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal Y



Módulo 3: Sustitución de puerta en servicios sanitarios

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

Esteban

Firma y sello del Presidente de la CFT

[Signature]

Firma y Sello del Comité Escolar (CFT)