

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	JOYABAJ
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	PARAJE EL ACHIOTE, CASERIO TRES CRUCES
ESTABLECIMIENTO	14-12-0040-43	FECHA	15/05/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores



Foto 2: Sustitución de plancha de metal



Foto 3: Sustitución de chimenea de metal por chimenea de concreto



Foto 4: pintura de muro interiores



Foto 5: Reparación de baños

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE EL ACHIOTE, CASERÍO TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0040-43	FECHA:	15/05/2024




Foto1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc c- 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Sustrucción de estructura soporte de metal por metal



Foto 4: sustrucción de sistema eléctrico



Foto 5: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 6: reparación de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la O.P.



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

