

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE EL ACHIOTE, CASERÍO TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0040-43	FECHA:	29/05/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc c- 26




Foto 2: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura soporte de metal por metal




Foto 4: sustitución de sistema eléctrico




Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: reparación de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	PARAJE EL ACHIOTE, CASERIO TRES CRUCES
ESTABLECIMIENTO:	14-12-0040-43	FECHA:	29/05/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores



Foto 2: Sustitución de plancha de metal



Foto 3: Sustitución de chimenea de metal por chimenea de concreto



Foto 4: pintura de muro interiores



Foto 5: Reparación de baños

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público