

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0096-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 1: Modulo 1: Suministro e instalación de balcones de metal




Foto 2: Modulo 1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: Modulo 1: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Modulo 1: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Marta Gutierrez Pol de Tzarax Firma y sello del Presidente de la OPF	 Axel Alexander Dubón Herrera Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0096-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 7: Modulo 1: Reparación de cableado eléctrico



Foto 8: Modulo 1: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 9: Modulo 1: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Modulo 1: Sustitución de flipones



Foto 11: Modulo 1: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 12: Modulo 1: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Marta Gutierrez Pol de Tzarax Firma y sello del Presidente de la OPR	 Axel Alexander Dubón Herrera Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0096-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 13: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 14: Modulo 2: Sustitución de canal de metal



Foto16:Pintura general: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Marta Gutiérrez Pol de Tzarax Firma y sello del Presidente de la OPR	 Axel Alexander Dubón Herrera Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--