



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	5/11/2024



Foto 7: MODULO 2 sustitución de estufa mejorada y chimenea de ladrillo



Foto 8: AREAS EXTERIORES suministro e instalación de lavamanos



Foto 9: AREAS EXTERIORES: sustitución de tubería pvc línea principal de aguas negras



Foto 10 AREAS EXTERIORES. Suministro de caja de recolector de aguas pluviales 1mt. X 1mt.



Foto 11 AREAS EXTERIORES. Suministro e instalación de biodigestor (incluye caja de lodos)



Foto 12 AREAS EXTERIORES: Reparación de fosa séptica brocal de 1.5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Pastor Ramos

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyaya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	8/11/2024



Foto 1: MODULO 1 suministro e instalación de canales de metal



Foto 2: MODULO 2 sustitución de tubería principal de agua pluvial



Foto 3: MODULO 2 Sustitución de tomacorriente



Foto 4: MODULO sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 5: MODULO sustitución de tablero y flipones



Foto 6: MODULO 2 Repello + cernido en muro interior (block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Pastor Ramos

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X






POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	5/11/2024



Foto 13: PINTURA GENERAL pintura en muro exterior (block)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

