

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PANCHUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANCHUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0443-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1. Modulo 1: Sustitución de Lámina.



Foto 2. Modulo 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y sustitución de elementos de fijación.



Foto 3. Modulo 1: Sustitución de puertas.



Foto 4. Modulo 2: Sustitución de inodoros.



Foto 5. Modulo 2: sustitución de puertas.



Foto 6. Modulo 3 : Sustitución de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PANCHUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANCHUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0443-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 7. Modulo 4: Fabricación e instalación de balcones .



Foto 8. Modulo 4: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillo y mantenimiento a estufa rural.






Foto 9. Modulo 5: Fabricación e instalación de balcones.



Foto 10. Modulo 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---