



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHILIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0454-43	FECHA:	3/08/24



Foto 1: MODULO I: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 2: MODULO I: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 3: MODULO II: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 4: MODULO II: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO




Foto 5: MODULO III: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 6: MODULO IV: PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el historial de cambios.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

